



ที่ ศธ ๐๖๕๑.๐๙/๒๖๔

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์  
๑๐/๑ หมู่ ๑๐ ถนนเขาชนกัน  
อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  
๖๐๑๕๐

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนบ้านคลองไทร

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไทร

อ้างถึง หนังสือเรื่องขอความอนุเคราะห์เข้ารับการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายใน ที่ ศธ ๐๔๐๗๔.๐๑๔/๑๕๖  
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้ารับการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนบ้านคลองไทรเพื่อเสนอของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งระบบไฟฟ้าของโรงเรียนบ้านคลองไทรมีความชำรุดทรุดโทรมมากจึงมีความจำเป็นที่จะขอปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าภายในโรงเรียน โดยขอความอนุเคราะห์บุคลากรตามรายละเอียดที่แจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ ข้าพเจ้าว่าที่พันตรี ดุสิต รื่นรวย ได้รับมอบหมายจากแผนกวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ให้ดำเนินการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงขอรายงานผลการตรวจเช็คโดยพบสาเหตุดังนี้

๑. สายไฟฟ้าของโรงเรียนมีอายุการใช้งานมากกว่า ๒๐ ปี และมีสายไฟฟ้าบางส่วนที่ชำรุดเสียหาย
๒. อุปกรณ์ไฟฟ้าของโรงเรียนมีอายุการใช้งานมากกว่า ๒๐ ปี ซึ่งจากการตรวจเช็คปัญหาดังกล่าวถ้าไม่ได้รับการแก้ไขด่วนจะมีผลทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดอัคคีภัยทำให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหายได้ อีกทั้งอาจจะมีผลทำให้นักเรียนเสียชีวิตจากไฟฟ้าดูดเนื่องจากสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเสาวรัตน์ ไชสงคราม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

ฝ่ายวิชาการ

โทร ๐๘๖ ๔๑๗ ๕๗๓๔

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Sarabun@mwtech.ac.go.th